

POOLcontrol-40.NET


Update der Software in der Steuerung

Die Software in der PC-40.net wird ständig weiterentwickelt, erweitert und an veränderte Bedürfnisse angepasst. Damit auch die Besitzer älterer Geräte an diesem technischen Fortschritt teilhaben können, besteht bei der PC-40.net die Möglichkeit, die Software in der Steuerung auch nach der Auslieferung zu aktualisieren.

Für ein solches Update sind nur wenige Schritte erforderlich:

1. PC-40.net spannungsfrei schalten.
2. Frontdeckel entfernen.
3. Speicherkarte aus der Platine entnehmen.
4. ZIP-Datei mit den Update-Dateien von http://osf.de/download/download.php?dll=Kundenbereich/Updates/PC40_update.zip downloaden.
5. Alle Dateien und Verzeichnisse aus der ZIP-Datei entpacken und auf die SD-Karte kopieren.
6. Geänderte Speicherkarte in die Halterung an der Platine einführen.
7. Frontdeckel montieren.
8. Versorgungsspannung einschalten.

Der Updatevorgang startet automatisch.



Der elektrische Anschluss sowie Abgleich- und Servicearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden! Die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Ein Video zur Demonstration der Vorgehensweise finden Sie unter

https://osf.de/download/download.php?dll=Netzwerk/Softwareupdate_PC40.net.mp4 .



osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG

Postfachanschrift:
Postfach 1405
D-32328 Espelkamp

Hausanschrift:
Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp

Telefon (05772) 9704-0
Telefax (05772) 5730

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

